



トヨタ純正ナビ専用 USB ケーブル (Type A) 取付について

この度は当社 Jusby 製品のお買上げ誠にありがとうございます。

正常にお使いいただくために VTR コネクタ端子の短絡作業が必要となります。以下の内容を熟読の上作業を行って下さい。

※別途後付で VTR コネクタが接続済みナビの場合は短絡作業は不要です。


- ① イグニッション OFF (パワー OFF) にします。
- ② ナビ裏作業が出来るようにパネル類を外します。
- ③ ナビ裏の茶色コネクタ部に当社 USB ケーブルを接続します
- ④ ナビ裏の VTR コネクタを探して下さい。
(写真参考・グレーコネクタでコネクタ内に突起があります)
- ⑤ 下図を参考に VTR コネクタの 5 番と 8 番ピンを
付属の短絡ケーブルを使用して短絡させてください。
(VTR コネクタ内の誤った箇所短絡させても破損はしませんので
ご安心ください)



- ⑥ ナビを仮付けして USB の動作チェックを行って下さい。

(USB タブが追加されている事を確認して下さい)

- ⑦ 動作チェック確認後ナビパネル類を戻して完了です。



※NSZT-W62G の場合

認識しない場合のお願い

※上記 VTR コネクタの短絡をしても USB が使えない・アクティブにならない場合はお手数ですが、一片をカットして皮膜を剥き写真を参考に 5 番を直接ナビ本体へアースして下さい。



NSZT-W61G・NHZA-W60G 等の一部の機種 (ソフトウェア Ver) にて通常の短絡作業では認識しない場合がある事が確認されております。

トラブルシューティング

- ・携帯の充電は可能だが USB タブが追加されない・アクティブにならない
VTR コネクタのピン位置が間違っている可能性があります。接続箇所を再確認 (※) して下さい。
機種により「USB ボタン」は mp3 等のファイルが入った USB メモリーを接続した場合に使用可能になります。
- ・USB メモリーが認識されない
USB メモリーのファイルフォーマットが異なる可能性があります。(NSZT 系の場合 FAT16/32 のみ)
また最大フォルダ数・最大ファイル数・対応ファイル形式 (フォーマット) が決まっている場合があります。
USB メモリー本体との相性もごさいます。詳しくはナビ取説をご確認下さい。
- ・スマートフォンとの接続が認識されない
ナビとの適合が未対応な場合があります。対応機種はナビ仕様に依存する為、詳しくはナビ取説をご確認下さい。
- ・NSZT 系のナビで、iPhone/iPod が充電・OFF・充電を繰り返す
ナビの仕様 (不具合) として一部のライトニングケーブルとの相性不具合で充電・OFF を繰り返す現象が確認されております。ライトニングケーブルの種類を変えていただくと直る場合があります。
その他ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

当商品はデッドコピー防止の為、意匠登録申請済みです。

デッドコピー「業者」及びコピー目的の「個人」に対して請求致します。デッドコピーには厳格に対応致します。

当説明書に掲載されている全ての画像・文章・情報等は著作権により保護されております。

当社の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・アップロードすることを固く禁じます。